

Beschreibung des HFZ: **Spiel- und Bewegungsflächen aufwerten und schaffen (2)**

- › Gute quantitative Versorgung der Spiel- und Bewegungsflächen
- › Teilweise Unterversorgung besteht im südlichen Bereich des Gebiets
- › Schlechter Zustand eines Großteils der Flächen – teilweise gar nicht mehr benutzbar
- › Neuanlage und zielgruppenspezifische Aufwertung von Spiel- und Bewegungsflächen ist erforderlich
- › Alle relevanten Ziel- und Altersgruppen müssen in diesem Prozess beteiligt werden





Maßnahmenübersicht: Spiel- und Bewegungsflächen aufwerten und schaffen (2)

| Nr. | Maßnahme | Zuordnung | Herkunft |
|-------|--|-----------|---|
| 2.1 | Errichtung eines Außenspielplatzes und Windschutzes für die soziale Einrichtung "Kinderzimmer" | M | Bürger_innenbeteiligung |
| 2.2 | Spiel- und Bewegungsflächenkonzept/ Spielleitplanung mit generationsübergreifenden und zielgruppenspezifischen Angeboten | SchM | Ämterbefragung, raumplaner, Bürger_innenbeteiligung |
| 2.2.1 | SP Hanns-Eisler-Str. 2-4: Komplettsanierung nötig | | Ämterbefragung (SGA) |
| 2.2.2 | SP Michelangelostr. 63: Komplettsanierung nötig | | Ämterbefragung (SGA) |
| 2.2.3 | SP Einsteinpark/ Storkower Str. hinter 39-51: Komplettsanierung nötig | | Ämterbefragung (SGA) |
| 2.2.4 | SP Einsteinstr. hinter 16A-D, Spielplatz 1: Komplettsanierung nötig | | Ämterbefragung (SGA) |
| 2.2.5 | SP Einsteinstr. hinter 16A-D, Spielplatz 2 (Bolzplatz): Komplettsanierung nötig | | Ämterbefragung (SGA) |

Schlüsselmaßnahme (SchM), Sofortmaßnahme (SoM), Maßnahmen Neubau (NeuM), sonstige Maßnahme (M)

Maßnahmenübersicht: Spiel- und Bewegungsflächen aufwerten und schaffen (2)

| Nr. | Maßnahme | Zuordnung | Herkunft |
|--------|--|-----------|----------------------|
| 2.2.6 | SP Thomas-Mann-Str. hinter 2-12: Komplettsanierung nötig | | Ämterbefragung (SGA) |
| 2.2.7 | SP Thomas-Mann-Str. 31-35: Komplettsanierung nötig | | Ämterbefragung (SGA) |
| 2.2.8 | SP Thomas-Mann-Str. 61: Komplettsanierung nötig | | Ämterbefragung (SGA) |
| 2.2.9 | SP Thomas-Mann-Str. ggü. 65: Bolzplatz gesperrt Komplettsanierung nötig | | Ämterbefragung (SGA) |
| 2.2.10 | SP Hanns-Eisler-Str. 58-71: Komplettsanierung nötig | | Ämterbefragung (SGA) |
| 2.2.11 | SP Storkower Straße 80: Komplettsanierung nötig | | Ämterbefragung (SGA) |
| 2.2.12 | SP Gürtelstr. neben 35 (Bolzplatz): Komplettsanierung nötig | | Ämterbefragung (SGA) |

Schlüsselmaßnahme (SchM), Sofortmaßnahme (SoM), Maßnahmen Neubau (NeuM), sonstige Maßnahme (M)

Maßnahmenübersicht: Spiel- und Bewegungsflächen aufwerten und schaffen (2)

| Nr. | Maßnahme | Zuordnung | Herkunft |
|------------|--|-----------|--|
| 2.2.13 | Neubau zweier Spielplätze (Entwurf Michelangelostraße) | NeuM | Ämterbeteiligung (Stadtplanungsamt), Städtebaulicher Entwurf |
| 2.2.14 | Startermaßnahme Sanierung Spielplätze und Bolzplätze SP Hanns-Eisler-Str. neben 6 (Bolzplatz): Komplettsanierung nötig Kinder- und Jugendbeteiligung | SoM | Ämterbefragung (Straßen- und Grünflächenamt) |
| 2.2.15 | Umsetzung von weiteren Maßnahmen des "Spiel- und Bewegungsflächenkonzept/ Spielleitplanung" | | raumplaner |
| 2.3 | Sanierung des Funktionsgebäudes "Sportanlage Hanns-Eisler-Str. 91" | M | Ämterbefragung (Sportamt) |

